



الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الحماية والسلامة

الرقم: أ.ح.س ٣/٧/٣١ | ٣٤٩٦/١٩٢٤٣

التاريخ: ٢٩ شوال ١٤٤٢ هـ

١٠ يونيو ٢٠٢١ م

حضرة الفاضل / رئيس مجلس إدارة (المدرسة الهندية الجديدة) .. المحترم

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: شهادة السلامة لمبنى رقم ١٢٩ طريق ٤١٠٤ مجمع ٩٤١ الرفاع الشرقي

إشارة: إلى كتابكم المقدم لهذه الإدارة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١ م بخصوص فحص أمور السلامة لإصدار "شهادة السلامة" لمبنى أكاديمي (المدرسة الهندية الجديدة ذ.م.م) المكون من ٣ أدوار المذكور بالعنوان أعلاه. نود إفادتكم بأن الفريق المختص بإدارة الحماية والسلامة قام بفحص ومعاينة المبنى المشار إليه أعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م وقد وجد بأن المبنى مستوفي لاشتراطات الحماية والسلامة وهي بالملحق (أ) المرفق بمعية هذا الكتاب.

لا مانع لدى الإدارة العامة للدفاع المدني من الموافقة على المبنى وذلك لالتزامهم بشروط الدفاع المدني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العقيد الركن د.
مدير إدارة الحماية والسلامة
محمد خليفة البغدادي

مسئولية المالك *Owner Responsibility is*

عمل وصيانة أجهزة *Activation and Maintenance of*

الإذار ومعدات الإطفاء *Fire Alarm & Fighting Systems*

هذه الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.



رقم اح س ٢/٧/٢١/٢٤٩٦/١٩٢٤٣ تاريخ ٢٩ شوال ١٤٤٢ هـ
١ يونيو ٢٠٢١ م

استيفاء شروط السلامة

١. أبواب مقاومة للحريق مع الردادات .
٢. نظام جرس الانذار الأتوماتيكي .
٣. طفايات حريق نوع ماء وثاني أكسيد الكربون CO2.
٤. مصابيح الطوارئ تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي .
٥. علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ .
٦. نوافذ تهوية للسلم قابلة للفتح .
٧. تمديدات انابيب الغاز .

(انتهى)



KOLLATH GOPINATH
Principal

JAN M.T. THOTTUMALIL
CHAIRMAN
THE NEW INDIAN SCHOOL W.L.L
KINGDOM OF BAHRAIN

